

P29.R
P29.C


Sicurezza
Safety
Безопасность
Sicherheit
Sécurité
Seguridad

-5-50 °C



www.barberi.it
Via Monte Fenera 7 | 13018 Valduggia (VC) | ITALY
barberi@barberi.it
+39 0163 48284
f in @barberi.it

Series	Code	Finish
P29.R	P290220T003	Yellow
P29.R	P29022CT003	Chrome
Series	Code	-
P29.C	P29021003C	Wrench



3/8" straight thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,20	0,44	0,66	0,79	0,84	0,88	0,90	0,90	0,92	0,92
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	0,94	0,96	-	0,98	-	1,00	-	1,00	-	1,00





1/2" straight thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,19	0,46	0,72	0,92	1,10	1,20	1,26	1,31	1,34	1,36
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,38	-	1,40	-	1,42	-	1,45	-	1,46

3/8" angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,26	0,51	0,77	0,96	1,09	1,19	1,26	1,33	1,38	1,45
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,59	-	1,71	-	1,8	-	1,89	-	1,94

1/2" angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,21	0,51	0,79	1,02	1,18	1,29	1,38	1,46	1,55	1,63
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,77	-	1,91	-	2,03	-	2,14	-	2,21

3/8" double angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,13	0,38	0,64	0,87	0,99	1,07	1,15	1,21	1,25	1,28
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,31	-	1,33	-	1,37	-	1,38	-	1,40

1/2" double angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,11	0,37	0,62	0,85	1,01	1,09	1,15	1,20	1,25	1,29
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,32	-	1,36	-	1,39	-	1,42	-	1,42



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Barberi. Ulteriori informazioni sul prodotto sono a disposizione sul sito [www.barberi.it](http://barberi.it/materiale/PDF/Safety.pdf)

VITONE CON PREREGOLAZIONE PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI SERIE STAR, STAR LUX E COLOR POINT.

AVVERTENZE

Questo manuale di istruzioni deve essere letto e compreso prima di installare o mantenere il prodotto.

Significato del simbolo : ATTENZIONE! IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE DARE ORIGINE A PERICOLO PER PERSONE, ANIMALI, COSE!

SIUREZZA

È obbligatorio seguire le istruzioni di sicurezza descritte nell'apposito documento visibile tramite QR code.

LASCIARE QUESTO MANUALE A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DESCRIZIONE

Vitone, con preregolazione incorporata, compatibile con serie Star, Star Lux e Color Point per la trasformazione da valvole termostatizzabili tradizionali (bilanciamento tramite detentore) a termostatizzabili con preregolazione (bilanciamento sul vitone della valvola). Chiave di manovra P29.C da acquistare separatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate (max 30%)

Materiali

Coppo: ottone CW617N (giallo o cromato)

Garnizione: EPDM

INSTALLAZIONE: INFORMAZIONI GENERALI

A) Montaggio e smontaggio: eseguire ad impianto freddo e non in pressione.

B) Accessibilità: non ostacolare l'accesso e la visibilità del dispositivo per permettere operazioni di verifica e manutenzione al dispositivo od al resto della componentistica.

C1-C2) INSTALLAZIONE

C1 Rimuovere il vitone tradizionale dal corpo valvola.

C2 Avvitare il vitone con preregolazione nel corpo valvola con una chiave esagonale.

D1-D5) PREREGOLAZIONE

ATTENZIONE: effettuare la preregolazione SOLO DOPO aver avvitato il vitone sulla valvola. L'operazione è eseguibile, con la stessa modalità, anche sui vitoni già installati.

D1 Applicare la chiave di manovra al vitone, allineando i punti 0 della chiave e del vitone.


D2A Avvitare completamente in senso orario fino a battuta (= chiusura totale del vitone).

D2B Osservando la chiave di



www.barberi.it
Via Monte Fenera 7 | 13018 Valduggia (VC) | ITALY
barberi@barberi.it
+39 0163 48284
f@in@barberi.it

Series	Code	Finish
P29.R	P290220T003	Yellow
P29.R	P29022CT003	Chrome
Series	Code	-
P29.C	P29021003C	Wrench



3/8" straight thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,20	0,44	0,66	0,79	0,84	0,88	0,90	0,90	0,92	
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	0,94	0,96	-	0,98	-	1,00	-	1,00	-	1,00



1/2" straight thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,19	0,46	0,72	0,92	1,10	1,20	1,26	1,31	1,34	1,36
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,38	-	1,40	-	1,42	-	1,45	-	1,46

3/8" angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,26	0,51	0,77	0,96	1,09	1,19	1,26	1,33	1,38	1,45
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,59	-	1,71	-	1,8	-	1,89	-	1,94

1/2" angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,21	0,51	0,79	1,02	1,18	1,29	1,38	1,46	1,55	1,63
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,77	-	1,91	-	2,03	-	2,14	-	2,21

3/8" double angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,13	0,38	0,64	0,87	0,99	1,07	1,15	1,21	1,25	1,28
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,31	-	1,33	-	1,37	-	1,38	-	1,40

1/2" double angled thermostatic-convertible valve										
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1 turn
Kv	0,11	0,37	0,62	0,85	1,01	1,09	1,15	1,20	1,25	1,29
Pos.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2 turns
Kv	-	1,32	-	1,36	-	1,39	-	1,42	-	1,42



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Gracias por escoger un producto Barberi. Encontrará más información sobre este dispositivo en la página [www.barberi.it/materiale/PDF/Safety.pdf](http://barberi.it/materiale/PDF/Safety.pdf)

MONTURA CON PREREGULACIÓN PARA VÁLVULAS TERmostatisables DE LAS SERIES STAR, STAR LUX Y COLOR POINT.

ADVERTENCIAS

Antes de instalar el producto o hacer el mantenimiento, hay que leer atentamente este manual de instrucciones y comprender su contenido. Significado del símbolo : ATENCIÓN! EL INCUMPLIMENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR SITUACIONES DE PELIGRO PARA PERSONAS, ANIMALES O COSAS.

SEGURIDAD

Es obligatorio respetar las instrucciones de seguridad descritas en el correspondiente documento, que se puede visualizar mediante código QR.

ESTE MANUAL TIENE QUE ESTAR SIEMPRE A DISPOSICIÓN DEL USUARIO. ELIMINAR SELON LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

DESCRIPCIÓN

Montura con prerregulación incorporada, compatible con las series Star, Star Lux y Color Point, para transformar válvulas termostáticas tradicionales (equilibrado mediante detentor) en válvula termostática con prerregulación (equilibrado en la montura de la válvula). Llave de maniobra P29.C a comprar por separado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prestaciones

Temperatura máxima de servicio: 95 °C

Presión máxima de servicio: 10 bar

Fluidos compatibles: agua y soluciones de glicerol (máx. 30 %)

Materiales

Corpo: latón CW617N (amarillo o cromado)

Junta: EPDM

INSTALACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

A) Montaje y desmontaje: se deben realizar con el sistema frío y sin presión.

B) Accesibilidad: no obstruir el acceso al dispositivo ni la visibilidad, necesarios para controlar y realizar el mantenimiento del dispositivo en cuestión o del resto de componentes.

C1-C2) INSTALACIÓN

C1) Quitar la montura tradicional del cuerpo de la válvula.

C2) Enroscar la montura con prerregulación en el cuerpo de la válvula con una llave hexagonal.

D1-D5) PREREGULACIÓN

ATENCIÓN: realizar la prerregulación SOLO DESPUÉS de haber enroscado la montura en la válvula. Esta operación se puede realizar, siguiendo el mismo procedimiento, también en las monturas ya instaladas.

D1) Aplicar la llave de maniobra a la montura de manera que el punto 0 de la llave quede alienado con el de la montura.

D2A) Enroscar completamente en sentido horario hasta el tope (= cierre completo de la montura).

D2B) Observando la llave de maniobra, girar en sentido antihorario 3 posiciones (aproximadamente 110°, un poco más de 1/4 de vuelta) para obtener la "POSICIÓN CERO" de la montura.

D3) Quitar la llave de maniobra. Con un marcador permanente, marcar la posición 0 en la parte hexagonal de latón de la montura. Este será el punto de referencia "POSICIÓN CERO" para la prerregulación.

D4) Aplicar de nuevo la llave de maniobra a la montura de manera que el punto 0 de la llave quede alineado con la "POSICIÓN CERO" apena marcada.

D5) Partiendo de la "POSICIÓN CERO", realizar la prerregulación girando en sentido antihorario hasta el valor de diseño